Información de Proyecto Volteadero Hill

Seguimiento ambiental

Descripción	Evidencia
Protección de taludes descubiertos, parte baja del cauce. Se realizan las mejoras de las medidas afectadas por las condiciones del tiempo.	
Mejoras y arreglos en las áreas afectadas por las escorrentías de las lluvias, zanjas y proceso erosivo.	

Capacitación ambiental Contaminación acústica dentro del proyecto.	
Señalización de área identificada como áreas arqueológicas.	

Verificación y recolección de los desechos comunes que luego son trasladados al Vertedero municipal de La Pintada.	
Capacitación ambiental Prohibido la pesca, dar a conocer la importancia de conservar la fauna dentro de los recursos hídricos aun en desarrollos de proyectos.	

Colocación de los letreros ambientales en los frentes de trabajo. Se trasladan los puntos donde se ejecutan actividades.	
Limpiezas del cauce por plásticos y desechos dentro del mismo producto de las actividades.	

Mejoras de controles de erosión y sedimentos, refuerzos y arreglos por las condiciones del clima, protección del cauce.	

Sedimentos en las salidas del cajón, derrumbe de material (tierra) de las partes mas altas. Se realizan las limpiezas del piso para quitar los escombros que obstruyen el paso del agua.	
Control de erosión en los taludes y las partes mas bajas. Protección del cauce. Se colocaron las barreras de sedimentación al terminar los trabajos de movimiento de tierra en cada frente.	

Construcción de barreras sedimentadores para al finalizar los trabajos de movimiento de tierra, en las partes bajas en todos los limites del proyecto.	

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Diciembre 2020

Palas hidráulicas

MATRESA
Soluciones de Maquinaria, Transporte y Equipo S.A.

REPORTE DE MANTENIMIENTO
MATRESA
SOLUCIONES DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y EQUIPO S.A.

Horometro programado	5,748
Horometro realizado	5791.9

Orden de trabajo	2402T345
Código de Equipo	10-291

Detalle de servicios incluidos	( ) 250 Hrs	( ) 500 Hrs	( ) 750 Hrs	( ) 1000 Hrs	( ) 1250 Hrs	( ) 1500 Hrs	( ) 1750 Hrs	( ) 2000 Hrs
Reemplazo de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de combustible		✓						
Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible		✓						
Reemplazo de filtro separador de agua								
Revisión de filtros de aire de motor		✓						
Reemplazo de filtro primario de aire de motor		✓						
Reemplazo de filtro secundario de aire de motor								
Revisión de filtros de aire de A/A								
Reemplazo de filtros de A/A		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de motor		✓						
Revisión de mangueras y abrazaderas del motor		✓						
Revisión y ajuste de correas del motor		✓						
Reemplazo de filtro de dirección (si aplica)								
Reemplazo de aceite de mando final del tambor (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de mando final del tambor								
Revisión de funcionamiento de alarma de retroceso / traslación								
Revisión y ajuste del freno de estacionamiento								
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos								
Revisión y ajuste de válvulas de admisión y escape								
Revisión de funcionamiento de panel de control		✓						
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos y vibración (si aplica)								
Reemplazo de aceite del swing								
Toma y análisis de muestra de aceite del swing								
Reemplazo de aceite de transmisión								
Reemplazo de filtro de transmisión								
Limpieza de rejilla magnética de transmisión								
Toma y análisis de muestra de aceite de transmisión								
Reemplazo de aceite del mando de los tándems (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de los tándems (si aplica)								
Reemplazo de aceite de cojinete de las ruedas (Delanteras)								
Reemplazo de aceite del mando del círculo								
Toma y Análisis de muestra de aceite del círculo de mando								
Reemplazo de aceite del círculo de mando								
Reemplazo de aceite del mandos finales								
Toma y análisis de muestra de aceite de mandos finales								
Reemplazo de aceite de engranaje de dirección								
Toma y análisis de muestra de aceite de engranaje de dirección								
Reemplazo de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Reemplazo de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Agregar aditivo en diferencial posterior								
Reemplazo de aceite de diferenciales								
Toma y análisis de muestra de aceite de diferenciales								
Reemplazo de filtros del sistema hidráulico								
Reemplazo de aceite hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico								
Reemplazo de filtro respiradero hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico de la caja de drenaje								
Toma y análisis de muestra de aceite hidráulico								
Revisión de condición de batería, cables y terminales								
Inspección visual de desgaste de cuchillas y cantoneras								
Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas								
Inspección de indicador de servicio de filtro de aire de motor								
Revisión y/o ajuste de cadenas de tren de rodaje								
Inspección de tacos de brazo extensible								
Revisión visual de estabilizadores								
Revisión de condición del respiradero del cárter del motor								
Revisión de condición del respiradero del tándem								
Revisión y limpieza de respiraderos de los ejes								
Revisión de tuercas de ruedas y apriete de las mismas								
Engrase general del equipo								
Prueba de correcto funcionamiento del equipo		✓						

(Técnico Mecánico)
Elaborado por
Nombre: Juancio Valle
Fecha: 7-12-20
Original MATRESA

Recibido por:
Nombre:
Fecha:

Dirección: Calle hacia Altos del Campo, Puerto Caimito, La Chorrera, Panamá Oeste
Teléfono: +507 342-2201 / 6282-3306 Email: soporte@matresa.net - servicio@matresa.net

MATRESA
Soluciones de Maquinaria, Transporte y Equipo S.A.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

MATRESA

SOLUCIONES DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y EQUIPO S.A.

Horometro programado	7.573
Horometro realizado	7582.2

Orden de trabajo	24021153
Código de Equipo	10-256

Detalle de servicios incluidos	( ) 250 Hrs	( ) 500 Hrs	( ) 750 Hrs	( ) 1000 Hrs	( ) 1250 Hrs	( ) 1500 Hrs	( ) 1750 Hrs	( ) 2000 Hrs
Reemplazo de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de combustible		✓						
Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible								
Reemplazo de filtro separador de agua								
Revisión de filtros de aire de motor								
Reemplazo de filtro primario de aire de motor		✓						
Reemplazo de filtro secundario de aire de motor								
Revisión de filtros de aire de A/A								
Reemplazo de filtros de A/A								
Toma y análisis de muestra de aceite de motor		✓						
Revisión de mangueras y abrazaderas del motor		✓						
Revisión y ajuste de correas del motor		✓						
Reemplazo de filtro de dirección (si aplica)								
Reemplazo de aceite de mando final del tambor (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de mando final del tambor								
Revisión de funcionamiento de alarma de retroceso / traslación								
Revisión y ajuste del freno de estacionamiento								
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos								
Revisión y ajuste de válvulas de admisión y escape								
Revisión de funcionamiento de panel de control		✓						
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos y vibración (si aplica)								
Reemplazo de aceite del swing								
Toma y análisis de muestra de aceite del swing								
Reemplazo de aceite de transmisión								
Reemplazo de filtro de transmisión								
Limpieza de rejilla magnética de transmisión								
Toma y análisis de muestra de aceite de transmisión								
Reemplazo de aceite del mando de los tándems (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de los tándems (si aplica)								
Reemplazo de aceite de cojinete de las ruedas (Delanteras)								
Reemplazo de aceite del mando del círculo								
Toma y Análisis de muestra de aceite del círculo de mando								
Reemplazo de aceite del círculo de mando								
Reemplazo de aceite del mandos finales								
Toma y análisis de muestra de aceite de mandos finales								
Reemplazo de aceite de engranaje de dirección								
Toma y análisis de muestra de aceite de engranaje de dirección								
Reemplazo de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Reemplazo de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Agregar aditivo en diferencial posterior								
Reemplazo de aceite de diferenciales								
Toma y análisis de muestra de aceite de diferenciales								
Reemplazo de filtros del sistema hidráulico								
Reemplazo de aceite hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico								
Reemplazo de filtro respiradero hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico de la caja de drenaje								
Toma y análisis de muestra de aceite hidráulico								
Revisión de condición de batería, cables y terminales		✓						
Inspección visual de desgaste de cuchillas y cantoneras								
Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas								
Inspección de indicador de servicio de filtro de aire de motor								
Revisión y/o ajuste de cadenas de tren de rodaje								
Inspección de tacos de brazo extensible								

MATRESA
Soluciones de Maquinaria, Transporte y Equipo S.A.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

MATRESA

SOLUCIONES DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y EQUIPO S.A.

Horometro programado	1.995
Horometro realizado	1994.3

Orden de trabajo	24021092
Código de Equipo	22-05

Detalle de servicios incluidos	250 Hrs ( )	500 Hrs ( )	750 Hrs ( )	1000 Hrs ( )	1250 Hrs ( )	1500 Hrs ( )	1750 Hrs ( )	2000 Hrs ( )
Reemplazo de aceite de motor	✓							
Reemplazo de filtro de aceite de motor	✓							
Reemplazo de filtro de combustible	✓							
Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible								
Reemplazo de filtro separador de agua	✓							
Revisión de filtros de aire de motor	✓							
Reemplazo de filtro primario de aire de motor								
Reemplazo de filtro secundario de aire de motor								
Revisión de filtros de aire de A/A								
Reemplazo de filtros de A/A								
Toma y análisis de muestra de aceite de motor	✓							
Revisión de mangueras y abrazaderas del motor	✓							
Revisión y ajuste de correas del motor	✓							
Reemplazo de filtro de dirección (si aplica)								
Reemplazo de aceite de mando final del tambor (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de mando final del tambor								
Revisión de funcionamiento de alarma de retroceso / traslación								
Revisión y ajuste del freno de estacionamiento								
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos								
Revisión y ajuste de válvulas de admisión y escape								
Revisión de funcionamiento de panel de control	✓							
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos y vibración (si aplica)								
Reemplazo de aceite del swing								
Toma y análisis de muestra de aceite del swing								
Reemplazo de aceite de transmisión								
Reemplazo de filtro de transmisión								
Limpieza de rejilla magnética de transmisión								
Toma y análisis de muestra de aceite de transmisión								
Reemplazo de aceite del mando de los tándems (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de los tándems (si aplica)								
Reemplazo de aceite de cojinete de las ruedas (Delanteras)								
Reemplazo de aceite del mando del circulo								
Toma y Análisis de muestra de aceite del circulo de mando								
Reemplazo de aceite del circulo de mando								
Reemplazo de aceite del mandos finales								
Toma y análisis de muestra de aceite de mandos finales								
Reemplazo de aceite de engranaje de dirección								
Toma y análisis de muestra de aceite de engranaje de dirección								
Reemplazo de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Reemplazo de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Agregar aditivo en diferencial posterior								
Reemplazo de aceite de diferenciales								
Toma y análisis de muestra de aceite de diferenciales								
Reemplazo de filtros del sistema hidráulico								
Reemplazo de aceite hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico								
Reemplazo de filtro respiradero hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico de la caja de drenaje								
Toma y análisis de muestra de aceite hidráulico								
Revisión de condición de batería, cables y terminales	✓							
Inspección visual de desgaste de cuchillas y cantoneras								
Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas								
Inspección de indicador de servicio de filtro de aire de motor								
Revisión y/o ajuste de cadenas de tren de rodaje								
Inspección de tacos de brazo extensible								
Revisión visual de estabilizadores								
Revisión de condición del respiradero del cárter del motor								
Revisión de condición del respiradero del tándem								
Revisión y limpieza de respiraderos de los ejes								
Revisión de tuercas de ruedas y apriete de las mismas								
Engrase general del equipo	✓							
Prueba de correcto funcionamiento del equipo	✓							

Técnico Mecánico)
Elaborado por
Nombre: Leoncio Valles
Fecha: 16-12-20
Original MATRESA

Recibido por:
Nombre:
Fecha:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Enero 2021

LIMPIEZA DE BAÑOS





TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Orden de Limpieza

Fecha: [illegible]

Ruta: COCLE

[X] [illegible]

[ ] Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.

Proyecto: [illegible] PROYECTO VOLTEADERO

Dirección: [illegible]

[illegible]

Observaciones:

NAVARRO

[illegible]

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Orden de Limpieza

Fecha: [illegible]

Ruta: COCLE

[X] [illegible]

[ ] Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.

Proyecto: [illegible] PROYECTO VOLTEADERO

Dirección: [illegible]

[illegible]

Observaciones:

NAVARRO

[illegible]

Orden de Limpieza

Ruta:

Limpieza Adicional



Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA S.A.

Ruta: COCLE

Limpieza Adicional



Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA S.A.

Ruta: COCLE

☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.

Proyecto: PROYECTO VOLTEADERO

Dirección:

Firma del Chofer

Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA S.A.

Ruta: COCLE

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.

Proyecto: PROYECTO VOLTEADERO

Dirección:

Firma del Chofer

Firma del Cliente


Orden de Limpieza
Ruta
Lectura Mensual
FOSFOSTO VOLTEADERO
Firma del Cliente

CAPACITACIONES AMBIENTALES

Registro de Asistencia a Capacitación.

Nombre del Curso: Guía Ambiental, Contaminación Acústica

Instructor: Adonis Romero Fecha: 2-10-2020

Área-Proyecto: Valle Escondido Hill

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Duración: 15 min

Firma del Instructor:

MECO

Registro de asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Prohibida la Pesca

Instructor: Manuel Alonso Chacón Fecha: 01-02-2021

Área-Proyecto: Vallecillos III

N°.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Observación:

Duración: 15 minutos

Firma: Manuel Alonso Chacón

DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADO Y DESECHOS DE HIDROCARBUROS



SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R U C 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: Meco FECHA: 23-12-2020

LUGAR: Centenario

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS		Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE. ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE. AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS	21	TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 110590

SELLO Y FIRMA

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R U C 52230-01-371378 D V 67
E-MAIL. slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

ISO 9001 0039

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: MECO FECHA: 10-12-20

LUGAR: Centenario

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS	775	Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010581

Gilberto Chirizo Jr.

SELLO Y FIRMA

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

[illegible]

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº [illegible] DEL 11 DE ENERO DEL 2007,

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA Silos Coralli FECHA: 20-2-2021

LUGAR Contenur

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS		Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE ACEITE / DIESEL / AGUA	16	TQ. 55 Gls.
FILTROS USADOS DE AIRE		Pza.
ENVASE PLASTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls.
ENVASE PLASTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls.
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls.
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls.
TIERRA CONTAMINADA		M³
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls.
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls.
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls.
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009. de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 110740

Gilberto Espinosa Jr.

SELLO Y FIRMA

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

GlobalGROUP ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0039

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: Merca FECHA: 20-2-2021

LUGAR: Continente

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS		Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS	13	TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010739

Gilberto Espinosa Long

SELLO Y FIRMA

INVERSIONES G.D. S.A. R.U.C. 1342620-1-655606 D.V.55 TEL. 474-6537

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

GlobalGROUP ISO 9001 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0039

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: MECO FECHA: 8-2-21

LUGAR: Centenario

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS	1,740	Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010713

Gilberto Espinoza

SELLO Y FIRMA

INVERSIONES R.O. S.A. R.U.C. 1542623-1-655625 D.V.93 TEL. 6674-6537

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Diciembre 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO LA PINTADA
TESORERÍA MUNICIPAL

MU[illegible] LA PINTADA
RUC 2-NT-2-8771

Caja: Melanie Lazarus Rec Nº: 1016376
Hora: 02:34 PM Fecha: 06/01/2021

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA MECO S,A
Nombre Fiscal: .PAGO DE BASURA MES DE DICIEMBRE 2020
Cédula / RUC: 44947-167-867
Contribuyente Nº: 2019-11-00032

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.4.1.02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	DIC/20		25.00
	Multa			0.00

Total: B/. 25.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

Enero 2021

MUNICIPIO DE LA PINTADA
PAGADO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MUNICIPIO DE LA PINTADA
RUC 2-NT-2-8771

Caja: Saul Jimenez Rec Nº: 1016567
Hora: 02:40 PM Fecha: 21/01/2021

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA MECO S,A
Nombre Fiscal: .PAGO DE BASURA MES DE ENERO 2021
Cédula / RUC: 44947-167-867
Contribuyente Nº: 2019-11-00032

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.4.1.02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	ENE/21		25.00
	Multa			0.00

Total: B/. 25.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

Febrero 2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPALIDAD LA PINTADA
TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PINTADA
RUC [illegible]-8771

Caja: Melanie Lazarus Rec Nº: 1016893

Hora: 01:30 PM Fecha: 17/02/2021

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA MECO S,A

Nombre Fiscal: .PAGO DE BASURA MES DE FEBRERO 2021

Cédula / RUC: 44947-167-667

Contribuyente Nº: 2019-11-00032

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.4.1.02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	FEB/21		25.00
	Multa			0.00

Total: B/. 25.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO